Modifier l'ID de produit d'un terminal SX80, MX700 ou MX800

Contenu

Introduction Conditions préalables Conditions requises Components Used CE9.1 et Précédent : Configuration Exemple d'installation de la clé d'option de l'interface Web Exemple d'installation de la clé d'option CLI Vérification Dépannage CE9.2.X et versions ultérieures - Procédure sans licence ID de plate-forme possibles pour SX80, MX800/700 : Configuration Vérification Vérification

Introduction

Ce document décrit les deux options permettant de modifier ou de convertir l'ID de produit d'un terminal SX80, MX700 et MX800.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

Terminaux basés sur le logiciel TC et CE

Installation réussie du point de terminaison SX80, MX700 ou MX800 et application d'une adresse IP valide accessible via l'interface Web et ou l'interface de ligne de commande (CLI).

Demandé et reçu un e-mail de licence avec toute option ou clé de version valide pour le numéro de série du périphérique.

Accès au point de terminaison SX80, MX700 ou MX800 avec un compte d'administrateur par interface Web ou interface de ligne de commande (CLI).

Components Used

Les informations contenues dans ce document sont basées sur les versions de logiciel suivantes :

Logiciel CE 9.1.X et versions antérieures

Version 8.2.1 du logiciel CE.

Logiciel TC version 7.X.

Point de terminaison SX80.

Logiciel Terminal

—Vous pouvez également utiliser n'importe quel logiciel d'émulation de terminal prenant en charge Secure Shell (SSH), tel que PuTT, Secure CRT, TeraTerm, etc.

E-mail de licence avec une clé d'option.

Un navigateur Web, tel que Firefox, Internet Explorer ou Chrome.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

CE9.1 et Précédent :

Licences d'ID de produit possibles pour les terminaux SX80 et MX800/700 :

SX80 = LIC-SX80 MX700 = LIC-MX700-D-S Piste de haut-parleur MX700 = LIC-MX700-D-D MX800 = LIC-MX800-S-S Piste de haut-parleur MX800 = LIC-MX800-S-D MX800D double écran = LIC-MX800-D-D

Note: Les unités SX80 et MX700/800 utilisent le même codec matériel physique. Pour modifier l'**ID de produit**, vous devez appliquer une **clé d'option** qui spécifie le type de point de terminaison.

Configuration

Cet exemple de vidéo d'interface Web complète ce document.

Exemple d'installation de la clé d'option de l'interface Web

Étape 1. Consultez votre e-mail de licence contenant une **clé d'option** pour votre **ID de produit** correct. Dans ce guide, un SX80 se convertit en MX800. La procédure est identique pour convertir un MX700 ou MX800 en SX80 :

EXEMPLE DE COURRIER ÉLECTRONIQUE

*** IMPORTANT - DO NOT DISCARD THIS E-MAIL ***

You have received this email because your email address was provided to Cisco Systems during the Serial Number Lookup process for software license activation key/file. Please read this email carefully and forward it with any attachments to the proper system administrator if you are not the correct person.

System Serial Number	: FCZ
Hardware Serial Number	: FTT
MAC Address	: E4C722661F00
Service Contract	:
SC End Date	:
Software Part Name	: LIC-TB-S52020:
Tandberg Item No	: :
Shipped Version	: TC7.1.4
Shipped Version Key	: 100.000
Shipped Image URL	: -
Options	
Cisco Option Name	:LIC-MX800-S-D:
Tandberg Option Name	::
Option Key	:1P005-1-
Options	
Cisco Option Name	:LIC-TC-CRYPTO-K9:
Tandberg Option Name	::
Option Key	:1C000-1-

Étape 2. Connectez-vous à l'interface Web avec un compte administrateur, accédez à **Maintenance > Clés d'option.**

Cisco TelePresence SX80								
希 Home	Call Control	🖋 Setup	Security	Maintenance	🔥 Inte	gration		👗 admin
System Information			Diagnostics System Logs Call Logs		ssues with yo	our system. See Diag	gnostics for more info.	
General				User Interface Screenshots				
Product: Last boot: Serial number Software versi Installed option	C la on: ce ns: Ei M R	isco TelePresenc st Thursday at 22 TT a 8.2.1 Final e9da ncryption ultiSite emoteMonitoring	e SX80 2:43 af06 2016-06-28	Software Upgrade Option Keys Backup and Restore System Recovery Restart	9		Inactive - -	
System name: IPv4: IPv6: MAC address: Temperature:	- - E4 66	4:C7:22:6A:84:B(3.9°C / 152.4°F	D	Status Proxy URI			Registered	

Étape 3. Entrez la valeur de la **clé d'option** dans le champ **Clé d'option** et cliquez sur **Ajouter une clé d'option. Redémarrez** le codec.

diala cisco						٩	Cisco TelePreser	nce SX8(
🖨 Home	Call Control	🖋 Setup	Security	Maintenance	+ Integration		i	admir
Option K	leys							
Туре	Description Key Status							
Encryption	Encryption Enables encryption of media streams. 1C000 Active						1	
MultiSite	MultiSite Enables hosting of meetings with up to four participants 1M003- Active						1	
RemoteMonitoring Enables snapshots of local and remote video sources in the web interface 1S000- Active					1			
Add option	key							
	Serial number							
Option key 1P005- Contact your Cisco representative to obtain option keys. You need to provide the serial number to get option keys.								
Add option key								

Note: L'ID de produit MX800 ST commence par le code 1P005. Chaque type de codec possède son propre ID de produit : LIC-SX80 = 1P001 / LIC-MX700-D-S = 1P002 / LIC-MX700-D-D = 1P003 / LIC-MX800-S-S = 1P004 / LIC-MX 800-S-D = 1P005 / LIC-MX800-D-D = 1P006.

Exemple d'installation de la clé d'option CLI

Étape 1. Exécutez une session SSH du logiciel Terminal et connectez-vous avec un compte administrateur.

Étape 2. Exécutez la commande : xCommand SystemUnit OptionKey Add Key : [clé d'option]

Étape 3. Exécutez la commande : Démarrage de xCommand SystemUnit :

Note: Normalement, la saisie de la valeur d'une **clé d'option** ne nécessite pas de redémarrage. La saisie de la valeur d'une **clé d'option d'ID de** produit nécessite un **RESTART** pour que la modification prenne effet.

	😭 luisga — -bash — 124×45
Last login: Sun Apr 23 09:47:22 on ttys000 LUISGA-M-C1VB:~ luisga\$ ssh admin@ Password: Welcome to Cisco Codec Release ce 8.2.1 Final e9daf06 2016-06-28	
SW Release Date: 2016-06-28 J *r Login successful	
ОК	
xCommand SystemUnit OptionKey Add Key: 1P005-	\leftarrow
OK *r OptionKeyAddResult (status=OK): ** end	
xcommand SystemUnit Boot	
OK *r SystemUnitBootResult (status=OK): ** end	
tshell: Remote closed connection	
Connection to closed. LUISGA-M-C1VB:~ luisga\$	

Vérification

Examinez la bannière dans le coin supérieur droit de la page d'**accueil** de l'interface Web du point d'extrémité. Vérifiez que le type de produit a changé et qu'il indique maintenant le type de périphérique correct, qui est dans ce guide un MX800. Examiner le **produit** : valeur de champ sous **Accueil > Informations système > Général > Produit** : champ. Assurez-vous que le **produit** : la valeur du champ a changé et indique le type de périphérique correct, qui est dans ce guide un MX800 :

Cisco TelePresence MX800 SpeakerTrack						
👫 Home 🕓 Call Co	ontrol 🎤 Setup	Security	Maintenance	+ Integration	🚢 admin	
System Information	on				*	
General			H323			
Product: Last boot: Serial number:	Cisco TelePreseno today at 23:38	e MX800 Speake	rTrack Gatekee	eper	Inactive -	
Software version: Installed options:	ce 8.2.1 Final e9da Encryption	af06 2016-06-28	ID			
	MultiSite RemoteMonitoring		SIP Pr	oxy 1		
System name: IPv4:			Status		Failed: 485 Ambiguous / Device type mismatch	
IPv6: MAC address: Temperature:	- E4:C7:22:6A:84:B 67.5°C / 153.5°F	D	Proxy URI			

Dépannage

La clé **d'ID de produit** ne s'affiche pas dans la page **Clés d'option**, il s'agit d'un comportement attendu.

Appliquez une clé d'ID de produit qui se trouve déjà dans le système et vous obtenez une erreur :

Interface Web : « Échec de l'ajout de la clé d'option : Erreur non spécifiée »

CLI SSH : "Format incorrect, produit incorrect ou déjà installé. »

Note: Toujours REDÉMARRER le codec après avoir ajouté la touche d'option ID de produit.

Vérifiez si le premier code à 5 chiffres de la clé correspond au type de périphérique dont vous avez besoin :

LIC-SX80 = 1P001 LIC-MX700-D-S = 1P002 LIC-MX700-D-D = 1P003 LIC-MX800-S-S = 1P004 LIC-MX800-S-D = 1P005 LIC-MX800-D-D = 1P006

Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander une **clé d'option d'ID de produit** avec le code correct.

Si vous rencontrez des erreurs après avoir confirmé les procédures décrites dans ce guide et dans **Dépannage** de ce guide, contactez le TAC Cisco.

CE9.2.X et versions ultérieures - Procédure sans licence

Selon la version du logiciel CE 9.2.x et les versions ultérieures, une commande CLI est ajoutée afin d'effectuer une modification d'ID de produit sans licence.

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/telepresence/endpoint/ce97/collaboration-endpointsoftware-api-reference-guide-ce97.pdf

ID de plate-forme possibles pour SX80, MX800/700 :

MX700/MX700ST/MX800/MX800ST/MX800D [SX80/MX700/MX800/MX800/MX800D]

Configuration

Vidéo pas à pas

Exemple de configuration :

Ouvrez d'abord une session de terminal avec l'unité et exécutez la commande "*xCommand SystemUnit ProductPlatform Set Platform : Plateforme*" où « Plateforme » serait l'ID de produit correct.

Par erreur, le client a un type de produit MX800ST

Status	- +
SystemUnit	
	-
Productid	Cisco TelePresence MXB00 SpeakerTrack
ProductPlatform	MX800ST
ProductType	Cisco Codec
Uptime	87125

Au lieu de cela, nous avons besoin d'un MX700, donc nous appliquons la commande en utilisant « MX700 » comme type.

xcommand SystemUnit ProductPlatform Set Platform : MX700



Note: Toujours REDÉMARRER le codec après avoir ajouté la commande Platform

Vérification

Vous pouvez accéder à l'interface Web de l'unité dans **Setup > Status > SystemUnit**. Assurezvous que la valeur correspond à l'ID de produit que vous avez configuré.

Status	
SystemUnit	
Productid	Cisco TelePresence MX700
ProductPlatform	MX700
ProductType	Cisco Codec
Uptime	67

Dépannage

Tous les SX80 ne peuvent pas modifier son ID de produit, il existe deux types : SX80 autonome (CTS-SX80CODEC) et SX80 MX (CTS-MXCODEC).

Hardware		11320	Hardware	
MainBoard SerialNumber		H323	MainBoard SerialNumber	
MonitoringSoftware	64	HttpFeedback	MonitoringSoftware	64
Temperature	52.0	ICE	Temperature	75.9
TemperatureThreshold	90	Logging	TemperatureThreshold	90
UDI	CTS-MXCODEC V01	Network	UDI	CTS-SX80CODEC V01

Si la commande platform est définie sur un **SX80 autonome**, elle affiche une erreur de **plateforme matérielle incorrecte**.

PuTTY .	PuTTY - PuTTY
	xstatus //product
xstatus //product	*s SystemUnit ProductId: "Cisco TelePresence SX80"
*s SystemUnit ProductId: "Clsco lelePresence SX80" Ka SystemUnit ProductDatform: "SY80"	's Systemunit ProductPlatform: "5x80"
*s Systemunit ProductPlatform: "SAGO" *s SystemUnit ProductTure: "Cisco Codec"	** end
** end	end end
	ok
OK	xCommand SystemUnit ProductPlatform Set Platform: MX800ST
xCommand SystemUnit ProductPlatform Set Platform: MX800ST	
	OK
OK	<pre>*r ProductPlatformSetResult (status=Error):</pre>
<pre>*r ProductPlatformSetResult (status=OK):</pre>	*r ProductPlatformSetResult Reason: "Incorrect hardware platform"
** end	** end