

# SG350XG: O dispositivo não ingressa na pilha após recarregar quando muda de Set ID para Auto Unit ID (ID da unidade automática)

## Data de identificação

23 de maio de 2017

## Data de resolução

8 de setembro de 2017

## Produtos afetados

Modelo	Versão do firmware	Entrada Fixa
SG350X	2.2.0.x	2.3.5.63

## Descrição do problema

Em alguns casos, se a configuração unidade-ID de uma unidade em uma pilha for alterada de definir ID para ID automático, o dispositivo não ingressará na pilha após o recarregamento.

## Resolução

Esse problema é corrigido quando você atualiza para a versão 2.3.5.63 do firmware. Para atualizar, clique [aqui](#) para obter instruções.