Atualize o firmware em um switch através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando)

Objetivo

O firmware é o programa que controla a operação e a funcionalidade do switch. É a combinação de software e hardware que tem código de programa e dados armazenados nele para que o dispositivo funcione.

A atualização do firmware melhora o desempenho do dispositivo, o que pode fornecer segurança avançada, novos recursos e correções de bugs. Esse processo também é necessário se você encontrar o seguinte:

- Desconexão de rede frequente ou conexão intermitente usando o switch
- Conexão lenta

Você pode atualizar o firmware do switch por meio de seu utilitário baseado na Web ou através da CLI (Command Line Interface, interface de linha de comando).

O objetivo deste artigo é mostrar a você como atualizar o firmware no switch por meio da CLI. Se você for um iniciante, talvez queira atualizar o firmware usando a Interface gráfica do usuário (GUI). Este artigo aborda a tarefa de atualizar o código de inicialização. <u>Como atualizar o firmware nos switches 200/300 Series</u>

Aqui está um segundo artigo que explica como atualizar o firmware usando o utilitário baseado na Web. <u>Atualize o firmware em um switch</u>.

Dispositivos aplicáveis | Versão do software

- Sx300 Series | 1.4.7.06 (Baixe o mais recente)
- Sx350 Series | 2.2.8.04 (Baixe o mais recente)
- SG350X Series | 2.2.8.04 (Baixe o mais recente)
- Sx500 Series | 1.4.7.06 (Baixe o mais recente)
- Sx550X Series | 2.2.8.04 (Baixe o mais recente)

Atualize o firmware em um switch por meio da CLI

Baixe o firmware mais recente

Em preparação para o processo de atualização, baixe primeiro o firmware mais recente do switch. Siga as instruções abaixo:

Etapa 1. Selecione o link para a versão mais recente do firmware usando o link apropriado acima.

Etapa 2. Escolha o modelo exato na lista suspensa.



Etapa 3. Clique em Switch Firmware.

Select a Software Type:



Etapa 4. A página mostrará a versão mais recente do firmware do switch e o tamanho do arquivo. Clique no botão **Download**.



Certifique-se de copiar o arquivo para sua pasta TFTP.

Atualize o firmware por meio da CLI

Etapa 1. Conecte seu computador ao switch usando um cabo de console e inicie um aplicativo emulador de terminal para acessar a CLI do switch.



Neste exemplo, PuTTY é usado como aplicativo de emulador de terminal.

Etapa 2. Na janela PuTTY Configuration, escolha **Serial** como o tipo de conexão e digite a velocidade padrão para a linha serial 115200. Em seguida, clique em **Abrir**.

🕵 PuTTY Configuration			
Category:			
 Session Logging Terminal Keyboard Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Basic options for your PuTTY session		
	Specify the destination you want to connect to Serial line Speed COM1 115200		
	Connection type: ◎ Raw ◎ Telnet ◎ Rlogin ◎ SSH ◎ Serial		
	Load, save or delete a stored session Saved Sessions Default Settings Load Save Delete		
	Close window on exit:		
About	Open Cancel		

Etapa 3. Faça login na CLI do switch usando seu próprio Nome de usuário e Senha.



O nome do usuário e a senha padrão são cisco/cisco. Neste exemplo, o nome de usuário padrão cisco e uma senha pessoal são usados.

Etapa 4. Quando estiver na CLI, entre no modo exec privilegiado e verifique a versão do firmware que seu switch está usando no momento, bem como o local onde a imagem está instalada e outras informações inserindo o seguinte:

CBS350#sh ver

Na imagem de exemplo abaixo, o switch usado é o SG350X e as seguintes informações são mostradas:

- O switch está executando a versão de firmware 2.2.5.68
- A imagem está instalada no diretório flash
- A sequência de hash MD5
- A hora e a data em que a imagem é carregada no switch

```
SG350X#sh ver
Active-image: flash://system/images/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.5.68.b
in
    Version: 2.2.5.68
    MD5 Digest: 43747e9a3a4fd6624625b6624153f7a3
    Date: 04-Aug-2016
    Time: 19:36:27
```

Etapa 5. Navegue pela pasta TFTP e execute o servidor TFTP em segundo plano para prepararse para o processo de atualização.

🔆 Tftpd64 by Ph.	Jounin		- • ×	
Current Directory	urrent Directory		■ Browse	
Server interfaces	192.168.100.108	Intel(R) 82579LM Gigab	✓ Show Dir	
Tftp Server Tftp Client Syslog server Log viewer				
peer	file	start time progress	bytes	
About		Settings	Help	

Etapa 6. Carregue o arquivo de firmware mais recente da pasta TFTP para o switch inserindo o seguinte:

CBS350#boot system tftp://192.168.100.108/image/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.8.4.bin

Note: Neste exemplo, o endereço IP do servidor TFTP usado é 192.168.100.108.

SG350X#boot system tftp://192.168.100.108/image/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.8.4.bin

Passo 7. Aguarde até que a página mostre que a operação foi concluída.

SG350X#\$//192.168.100.108/image/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.8.4.bin 25-Apr-2017 08:23:08 %COPY-I-FILECPY: Files Copy - source URL tftp://192.168.100.108/image/image_tesla_Sx250-350_Sx350X-550 X_2.2.8.4.bin destination URL flash://svstem/images/image tesla_Sx250-350_Sx350X-550X_2.2.8.4.bin 25-Apr-2017 08:27:36 %COPY-N-TRAP: The copy operation was completed successfully

Copy: 26353291 bytes copied in 00:04:27 [hh:mm:ss]

Etapa 8. (Opcional) Para verificar se o novo arquivo de imagem foi carregado com êxito, verifique novamente as informações do firmware do switch inserindo o seguinte:

CBS350#sh ver

Etapa 9. Verifique as informações do firmware. A página deve mostrar os arquivos de imagem antigos e novos, mas deve indicar que o arquivo de imagem antigo ficará inativo após a reinicialização e que o novo arquivo de imagem ficará ativo após a reinicialização.



Etapa 10. Reinicialize o switch inserindo o seguinte:

CBS350#reload

Etapa 11. Digite Y no prompt da mensagem para continuar.

SG350X#reload This command will reset the whole system and disconnect your current session. Do you want to continue ? (Y/N)[N] Y

Etapa 12. Aguarde alguns minutos enquanto o sistema está sendo desligado e reinicializado.

Etapa 13. Depois que o sistema for reinicializado, faça login no switch novamente.



Etapa 14. Verifique se o novo arquivo de imagem agora está ativo inserindo o seguinte:

CBS350#sh ver

Etapa 15. Verifique as informações de imagem exibidas. Agora, ele deve mostrar que a imagem ativa é a versão mais recente.



Agora você deve ter atualizado com êxito o firmware do switch através da CLI.