

Substitua a placa de memória adicional em N9K-C93180YC-FX3S

Contents

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Informações de Apoio](#)

[Modelos adicionais de suporte de memória](#)

[Confirme a placa de memória adicional](#)

[Substitua a placa de memória adicional](#)

[Informações Relacionadas](#)

Introdução

Este documento descreve as etapas para substituir uma placa de memória adicional em N9K-C93180YC-FX3S.

Pré-requisitos

Requisitos

A Cisco recomenda ter conhecimento deste tópico:

- N9K-C93180YC-FX3S

Componentes Utilizados

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- N9K-C93180YC-FX3S
- Unidade de substituição de campo (FRU)

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a rede estiver ativa, certifique-se de que você entenda o impacto potencial de qualquer comando.

Informações de Apoio


```
switch# conf t
switch(config)# feature bash-shell
switch(config)# run bash sudo su
bash-4.3# dmidecode
<snip>
```

Handle 0x0049, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

```
Array Handle: 0x0047
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 72 bits
Data Width: 72 bits
Size: 16384 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM_A1
Bank Locator: NODE 1
Type: <OUT OF SPEC>
Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)
Speed: 2667 MHz
Manufacturer: Hynix Semiconductor
Serial Number: 34F26686
Asset Tag: DIMM_A1_AssetTag
Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK
Rank: 2
Configured Clock Speed: 2133 MHz
Minimum voltage: Unknown
Maximum voltage: Unknown
Configured voltage: 0.003 V
```

<snip>

Handle 0x004C, DMI type 17, 40 bytes

Memory Device

```
Array Handle: 0x0047
Error Information Handle: Not Provided
Total Width: 72 bits
Data Width: 72 bits
Size: 16384 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM_B1
Bank Locator: NODE 1
Type: <OUT OF SPEC>
Type Detail: Synchronous Registered (Buffered)
Speed: 2667 MHz
Manufacturer: Hynix Semiconductor
Serial Number: 53E1BC40
Asset Tag: DIMM_B1_AssetTag
Part Number: HMA82GR7CJR8N-VK
Rank: 2
Configured Clock Speed: 2133 MHz
Minimum voltage: Unknown
Maximum voltage: Unknown
Configured voltage: 0.003 V
```

Substitua a placa de memória adicional

1. Verifique se a energia do switch foi desligada e se o cabo foi removido.
2. Remova os parafusos e o painel.
3. Puxe as travas em ambas as extremidades do slot esquerdo para remover a placa de memória.
4. Remova os parafusos e o painel do novo switch.
5. Insira a placa de memória no slot esquerdo do novo switch.
6. Recoloque o painel e prenda-o com os parafusos.

Informações Relacionadas

- [Adição de um DIMM de 8 ou 16 Gigabit a um switch Cisco Nexus 9000 Series](#)
- [Suporte técnico e downloads da Cisco](#)

Sobre esta tradução

A Cisco traduziu este documento com a ajuda de tecnologias de tradução automática e humana para oferecer conteúdo de suporte aos seus usuários no seu próprio idioma, independentemente da localização.

Observe que mesmo a melhor tradução automática não será tão precisa quanto as realizadas por um tradutor profissional.

A Cisco Systems, Inc. não se responsabiliza pela precisão destas traduções e recomenda que o documento original em inglês ([link fornecido](#)) seja sempre consultado.