

Annonce d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Nexus 2248TP GE, Cisco Nexus 2348UPQ 10GE and Cisco Nexus 2348TQ 10GE Fabric Extenders

Contents

Vue d'ensemble	3
Fin-de-La vie Les jalons	3
Produit partie nombres	4
Options de migration du produit	12
Pour en savoir plus	12

Vue d'ensemble

EOL14471 - Modifié

Cisco annonce la date d'arrêt de commercialisation et de fin de vie de Cisco Nexus 2248TP GE, Cisco Nexus 2348UPQ 10GE and Cisco Nexus 2348TQ 10GE Fabric Extenders. Les clients ont jusqu'au 24 août 2022 pour commander les produits concernés. Le centre d'assistance technique de Cisco (TAC) continuera de prendre en charge les clients dont les contrats de service sont en cours, comme illustré dans le tableau 1 du bulletin de fin de vie des produits. Le tableau 1 décrit les étapes et donne les définitions et les dates relatives aux produits concernés. Le tableau 2 répertorie les numéros de référence des pièces du produit qui est l'objet du présent avis. Pour les clients dont les contrats de service et d'assistance sont en cours et qui ont été payés, la prise en charge se fera selon les modalités desdits contrats.

Fin-de-La vie Les jalons

Tableau 1. Étapes et dates relatives à la fin de vie de Cisco Nexus 2248TP GE, Cisco Nexus 2348UPQ 10GE and Cisco Nexus 2348TQ 10GE Fabric Extenders

Étape	Définition	Date
Date d'annonce de fin de vie	Date à laquelle le document annonçant la fin de commercialisation et la fin de vie d'un produit est diffusé au grand public.	24 août 2021
Date de fin de commercialisation: HW	Date limite de commande du produit auprès des points de vente Cisco. Passée cette date, le produit ne sera plus en vente.	24 août 2022
Dernière date de livraison: HW	Date limite jusqu'à laquelle une livraison pourra être demandée à Cisco et/ou ses sous-traitants. La date de livraison réelle dépend du délai d'exécution.	23 novembre 2022
Date de la dernière version de maintenance: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques de Cisco peuvent proposer une version de maintenance finale ou un correctif. Après cette date, les équipes techniques de Cisco ne seront plus chargées de développer, réparer, gérer ou tester les logiciels du produit.	24 août 2023
Arrêt de l'assistance relative à la sécurité/aux vulnérabilités: HW	Dernière date à laquelle les équipes techniques peuvent proposer une version de maintenance prévue ou une solution logicielle planifiée pour remédier à un problème de sécurité lié à la vulnérabilité.	23 août 2025
Date d'arrêt de l'analyse régulière des défaillances: HW	Dernière date à laquelle une analyse de défaillance de routine peut être effectuée afin de déterminer la cause d'une défaillance ou d'un défaut du matériel.	24 août 2023
Date de dernière modification des contrats de service: HW	Pour les équipements et les logiciels non couverts par un contrat de service et d'assistance, dernière date à laquelle il est possible de commander un nouveau contrat de service et d'assistance, ou d'ajouter un équipement et/ou un logiciel à un contrat de service et d'assistance existant.	24 août 2023

Étape	Définition	Date
Date de l'arrêt des renouvellements de contrats de service: HW	Date limite pour prolonger ou reconduire un contrat de service pour le produit.	22 novembre 2026
Date de fin d'assistance: HW	La date jusqu'à laquelle le client peut bénéficier d'une assistance et de réparations du produit selon les modalités du contrat de service ou les conditions générales de la garantie. Après cette date, le produit ne fait plus l'objet de services d'assistance et est considéré comme obsolète.	31 août 2027

HW = Matériel

OS SW = Système d'exploitation

App. SW = Logiciel d'application

Produit partie nombres

Tableau 2. Numéros de référence des pièces du produit affecté par le présent avis

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
CN3248-FAN	Inspur CN3248TP GE FEX Fan, Std airflow (Port side exhaust)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CN3248-FAN-B	Inspur CN3248TP GE FEX Fan Module, Back-to-front airflow	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CN3248-FAN-B=	Inspur CN3248TP GE FEX Fan Module, Back-to-front airflow	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
CN3248-FAN=	Inspur CN3248TP GE FEX Fan, Std airflow (Port side exhaust)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2200-ACC-KIT=	Kit d'accessoire FEX de la gamme N2K-C2200, de rechange	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2200-PAC-400W-SN	N2200-PAC-400W Alimentation - Spécifique au service	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2200-PAC-400WB-SN	N2200-PAC-400W-B pour services	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2200-PDC-350WB-SN	N2200-PDC-350WB-SN - propre au service	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2200-PDC-400W-SN	N2200-PDC-400W Power Supply - Service Specific	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2248TP-E-BA-BUN	Pack circulation d'air inversé: N2K-C2248TP-E-1GE, 2 alim. CA, 1 ventilateur	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2248TP-E-BA-BUN++	Reversed Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE,2 AC PS,1Fan	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2248TP-E-BD-BUN	Pack de flux d air inversé: N2K-C2248TP-E-1GE, 2 DC PS, 1Fan	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2248TP-E-BD-BUN++	Reversed Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 DC PS, 1Fan	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2248TP-E-FA-BUN	Pack circulation d'air standard:: N2K-C2248TP-E-1GE, 2 alim. CA, 1 ventilateur	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2248TP-E-FA-BUN++	Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 AC PS, 1Fan, TAA	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2248TP-E-FD-BUN	Pack de flux d air standard: N2K-C2248TP-E-1GE, 2 DC PS, 1Fan	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2248TP-E-FD-BUN++	Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 DC PS, 1Fan	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2300-ACC-KIT=	Kit d accessoires FEX, N2K-C2300 FEX, rechange	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2348TQ-E-BA-BUN	Reverse airflow pack: N2K-C2348TQ-E, 2AC PS, 3 Fan	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2348TQ-E-BA-BUN++	Reverse airflow pack: N2K-C2348TQ-E, 2AC PS, 3 Fan	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2348TQ-E-BD-BUN	Reverse airflow pack: N2K-C2348TQ-E, 2DC PS, 3 Fan	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2348TQ-E-BD-BUN++	Reverse airflow pack: N2K-C2348TQ-E, 2DC PS, 3 Fan	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2348TQ-E-FA-BUN	Ensemble de flux d air standard: N2K-C2348TQ, 2 blocs d alimentation CA, 3 ventilateurs	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2348TQ-E-FA-BUN++	Standard airflow pack: N2K-C2348TQ-E, 2AC PS, 3 Fan	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2348TQ-E-FD-BUN	Ensemble de flux d air standard: N2K-C2348TQ, 2 blocs d alimentation CC, 3 ventilateurs	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2348TQ-E-FD-BUN++	Standard airflow pack: N2K-C2348TQ-E, 2DC PS, 3 Fan	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2348UPQ-BA-BUN	Ensemble de circulation d air, entrée du côté du port: N2K-C2348UPQ, 2 blocs d alimentation CA, 3 ventilateurs	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2348UPQ-BA-BUN++	Port Side Intake, airflow pack: N2K-C2348UPQ, 2AC PS, 3Fan	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2348UPQ-BD-BUN	Port Side Intake, airflow pack: N2K-C2348UPQ, 2DC PS, 3Fan	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2348UPQ-BD-BUN++	Port Side Intake, airflow pack: N2K-C2348UPQ, 2DC PS, 3Fan	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2348UPQ-FA-BUN	Ensemble de circulation d air, sortie du côté du port: N2K-C2348UPQ, 2 blocs d alimentation CA, 3 ventilateurs	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2348UPQ-FA-BUN++	Port Side Exhaust, airflow pack: N2K-C2348UPQ, 2AC PS, 3Fan	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2348UPQ-FD-BUN	Ensemble de circulation d air, sortie du côté du port: N2K-C2348UPQ, 2 blocs d alimentation CC, 3 ventilateurs	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2348UPQ-FD-BUN++	Port Side Exhaust airflow pack,: N2K-C2348UPQ, 2DC PS, 3Fan	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2K-C2248-FAN	N2K-C2248 Series FEX Fan Module	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2248-FAN-B	Nexus 2248TP/2224TP FEX FAN, Back to Front Airflow, Spare	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2248-FAN-B=	Ventilateur Nexus 2200 GE FEX, Flux d'air inversé (Entrée latérale du port)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2248-FAN-SN	N2K-C2248-FAN-Service Specific	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2248-FAN=	Module de ventilation N2200 GE FEX Fan Module, circulation d'air Std (évacuation port latéral)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2248TF-E	Nexus 2248TP-E avec 8 FET, option alimentation/flux d'air	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2248TF-E++	N2K-C2248TF-E++ TAA PID	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2248TP-E	N2K-C2248TP-E-1GE (48x100/1000-T+4x10GE), option flux d'air/bloc d'alimentation	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2K-C2248TP-E++	N2K-C2248TP-E++TAA PID	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2248TP-E-1GE	N2K GE, 2PS, 1 Fan Module, 48x100/1000-T+4x10GE (req SFP+)	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2248TP-E-1GE=	N2K GE, 48x100/1000-T + 4x10GE (SFP+ requis), rechange - Sans ventilateur ni alimentation	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2248TPE-BA-B	Ensemble circulation d'air inversé: N2K-C2248TP-E-1GE, 2 alim. CA, 1 ventilateur	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2248TPE-BD-B	Reversed Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 DC PS, 1Fan	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2248TPE-FA-B	Pack circulation d'air standard:: N2K-C2248TP-E-1GE, 2 alim. CA, 1 ventilateur	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2248TPE-FD-B	Standard Airflow pack:N2K-C2248TP-E-1GE, 2 DC PS, 1Fan	N9K-C9348GC-FXP	Nexus 9300 avec 48 ports 100M/1GT, 4 ports 10/25G et 2 ports 40/100G QSFP28	-
N2K-C2348TQ-10G-E	Nexus 2300 Series 10GT FEX; 48x100M/1/10GT; 6x40G QSFP	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2K-C2348TQ-10G-E=	Nexus 2348TQ-E spare; 48x1/10T; 6x40G QSFP (no PS/fan)	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2K-C2348TQ-E	Nexus 2000, 10GT FEX ; 48X1/10T ; 6x40G QSFP	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2K-C2348TQ-E++	Nexus 2348TQ-E TAA PID	N9K-C93108TC-FX3P	Nexus 9300 48x 100M/1/2.5/5/10GT, 6x 100G Switch	-
N2K-C2348UPQ	Nexus 2000, 10GE UP FEX ; 48X1/10GE SFP+; 6x40G QSFP	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2K-C2348UPQ++	N2K-C2348UPQ++ TAA PID	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2K-C2348UPQ-10GE	Nexus 2300 Series 10GE FEX; 48x1/10GE SFP+; 6x40G QSFP	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2K-C2348UPQ-10GE=	Nexus 2348UPQ spare; 48x1/10GE SFP+; 6x40G QSFP(no PS/fan)	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2K-C2348UPQ4F	Nexus 2348UPQ with 2FET-40G and 8FET-10G	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2K-C2348UPQ8F	Nexus 2348UPQ with (4 FET-40G & 16 FET-10G)	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-
N2K-C2348UPQF-QSA	Nexus 2348UPQ avec 12 FET-10G et 6 QSA	N9K-C93180YC-FX3	Nexus 9300 48 ports 1/10/25G, 6 ports 40/100G, MACsec UP. SyncE	-

Numéro de référence de la pièce du produit en fin de commercialisation	Description du produit	Numéro de référence de la pièce de remplacement pour le produit	Description du produit de remplacement	Informations complémentaires
N2K-F10G-F10G	N2000 avec liaison ascendante, option FET-10G vers FET-10G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-F40G-F10G	Option de liaison ascendante N2000 de FET-40G vers FET-10G	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-QSFPBD-QSFPBD	N2K, option de liaison ascendante QSFP-BiDi avec QSFP BiDi	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NXA-ACC-KIT-BAV	Conduit d'aération Nexus	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NXA-ACC-KIT-BAV=	Évent du flux d'air Nexus	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NXA-AIRFLOW-SLV	Manchon d'extension de circulation d'air	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NXA-AIRFLOW-SLV-E	Manchon de rallonge, Nexus Airflow, pour FEX 23xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NXA-AIRFLOW-SLV-E=	Manchon de rallonge, Nexus Airflow, pour FEX 23xx	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NXA-AIRFLOW-SLV=	Manchon d'extension de circulation d'air	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
NXA-FAN-30CFM-B-SN	Service spécifique - Ventil.	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-
N2K-C2348TQ-E=	^Nexus 2348TQ spare; 48x1/10T; 6x40G QSFP (no PS/fan)	Aucun produit de remplacement n'est actuellement offert pour ce produit.	-	-

Options de migration du produit

En fonction de leur zone géographique, les clients peuvent profiter du programme TMP (Technology Migration Program) pour échanger certains produits et bénéficier d'une remise sur l'achat de nouveaux équipements Cisco. Pour en savoir plus sur le programme TMP Cisco, les clients peuvent contacter leur partenaire Cisco ou l'équipe Cisco responsable de leur compte. Nos partenaires peuvent obtenir des informations complémentaires sur le programme TMP sur Partner Central à l'adresse:

https://www.cisco.com/web/partners/incentives_and_promotions/tmp.html.

Les clients peuvent continuer à acheter des Cisco Nexus 2248TP GE, Cisco Nexus 2348UPQ 10GE and Cisco Nexus 2348TQ 10GE Fabric Extenders en passant par notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés. Les produits remis en état sont parfois mis en vente en quantité limitée dans certains pays, et ce, jusqu'à la date de fin d'assistance. Les commandes sont traitées dans l'ordre d'arrivée. Pour en savoir plus sur notre programme de vente d'équipements remis en état et certifiés, rendez-vous sur la page:

<https://www.cisco.com/go/eos>.

Nous encourageons nos clients à adopter [nom du produit de migration]. Pour obtenir plus d'informations sur ce produit, rendez-vous sur la page: [URL de la page du produit de migration/remplacement sur cisco.com].

Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de se débarrasser proprement des produits en surplus ayant atteint leur fin de vie utile. Ce programme est accessible à tous les utilisateurs professionnels des produits de marque Cisco et des sociétés affiliées. Pour en savoir plus, consultez:

https://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus sur la politique de Cisco en matière de produits en fin de vie, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/products_end_of_life_policy_fr.html.

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur la page:

https://www.cisco.com/web/CA/products/prod_warranties_listing_fr.html.

Pour vous abonner et recevoir des informations sur l'arrêt de la commercialisation et la fin de vie des produits, rendez-vous sur la page: <https://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>.

Toute traduction autorisée de ce bulletin publiée par Cisco et ses sociétés affiliées a pour but d'aider les clients à comprendre le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le fruit d'un effort économique raisonnable. Cependant, en cas de différences entre la version anglaise et le document traduit, consultez la version anglaise, considérée comme la version officielle.

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)