# クライアントのCWAフローについて

内容
<u>はじめに</u>
<u>前提条件</u>
<u>要件</u>
<u>使用するコンポーネント</u>
<u>背景説明</u>
<u>CWAフロー – 放射性(RA)トレース</u>
<u>最初の接続:クライアントからISEサーバ</u>
<u>2番目の接続:クライアントからネットワーク</u>
<u> CWAフロー – 組み込みパケットキャプチャ(EPC)</u>
<u>最初の接続:クライアントからISEサーバ</u>
2番目の接続:クライアントからネットワーク

## はじめに

このドキュメントでは、CWA WLANに接続する際にエンドクライアントが受けるフローについて 説明します。

## 前提条件

## 要件

次の項目に関する基本的な知識があることが推奨されます。

- ・ Cisco Wireless LAN Controller(WLC)9800シリーズ
- Identity Services Engine(ISE)での中央Web認証(CWA)とその設定に関する一般的な知識

## 使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

- 9800-CL WLC
- Cisco AP 3802
- 9800 WLC Cisco IOS® XE v17.3.6
- Identity Service Engine(ISE)v3.1

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド キュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな(デフォルト)設定で作業を開始していま す。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認して ください。

## 背景説明

CWAは、WLC上で設定できるSSID認証の一種で、接続を試みるエンドクライアントに対して、 表示されるWebポータルにユーザ名とパスワードを入力するよう求めるプロンプトを表示します 。端的に言うと、WLANに接続するときにエンドクライアントが通過するフローは次のようにな ります。

- 1. エンドクライアントは、デバイスに表示されているSSIDに接続します
- エンドクライアントは、クレデンシャルを入力するためにWebポータルにリダイレクトされ ます
- 3. エンドクライアントは、入力されたクレデンシャルでISEによって認証されます
- 4. ISEは、エンドクライアントが認証されたことを示してWLCに応答します。 ISEは、クライ アントがネットワークへのアクセス時に準拠する必要があるいくつかの追加属性(特定の ACLなど)をプッシュできます
- 5. エンドクライアントの関連付けと認証が再度行われ、最終的にネットワークへのアクセスが 得られます



注:2回認証されるエンドクライアントは、エンドクライアントに対して透過的です

クライアントが実行する必要がある基本プロセスは、基本的に2つに分けられます。1つはクライ アントからISEサーバへの接続で、もう1つは認証が完了した後にクライアントからネットワーク 自体への接続です。コントローラとISEは、常にRADIUSプロトコルを介して相互に通信します。 次に、放射性(RA)トレースと組み込みパケットキャプチャ(EPC)の詳細分析を示します。

## CWAフロー – 放射性(RA)トレース

RAトレースは、特定のクライアント用にキャプチャされたログのセットです。WLANに接続して いる間にクライアントが実行しているプロセス全体が表示されます。RAトレースの内容とRAト レースの取得方法の詳細については、「<u>Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラでのワイヤレ</u> <u>スデバッグとログ収集について</u>」を参照してください。

## 最初の接続:クライアントからISEサーバ

クライアントが以前にISEによって認可されていない場合、WLCはネットワークへの接続を許可 しません。

WLANへの関連付け

WLCは、クライアントがWLAN「cwa」への関連付けを求めていることを検出します。この WLANはポリシープロファイル「cwa-policy-profile」にリンクされ、AP「BC-3802」に接続され ています。

#### <#root>

[client-orch-sm] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682

Association received.

BSSID dc8c.37d0.83af,

WLAN cwa

, Slot 1 AP dc8c.37d0.83a0, BC-3802 [client-orch-sm] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Received Dot11 association request. Processing s

SSID: cwa

Policy profile: cwa-policy-profile

AP Name: BC-3802

, Ap Mac Address: dc8c.37d0.83a0 BSSID MAC0000.0000.0000 wlan ID: 1RSSI: -46, SNR: 40 [client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition:

S\_CO\_INIT -> S\_CO\_ASSOCIATING

[dot11-validate] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 WiFi direct: Dot11 validate P2P IE. P2P IE not pr

MAC フィルタリング

ISEサーバ接続のテスト

WLCがクライアントからアソシエーション要求を受信したら、最初のステップはMACフィルタリ ング(MABとも呼ばれる)を実行することです。MACフィルタリングは、クライアントの MACアドレスをデータベースと照合してチェックし、ネットワークへの参加が許可されているか どうかを検証するセキュリティ方式です。

<#root>

[dot11] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 DOT11 state transition:

S\_DOT11\_INIT -> S\_DOT11\_MAB\_PENDING <-- The WLC is waiting for ISE to authenticate the user. It does not

[client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition: S\_CO\_ASSOCIATING -> S\_ [client-auth] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 MAB Authentication initiated.

Policy VLAN 0, AAA override = 1, NAC = 1 <-- no VLAN is assigned as ISE can do that

[sanet-shim-translate] [17558]: (ERR): 4203.9522.e682 wlan\_profile Not Found : Device information attri [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Session Start event called from SANET-SHIM [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Wireless session sequence, create context v [auth-mgr-feat\_wireless] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] -

authc\_list: cwa\_authz <-- Authentication method list used</pre>

[auth-mgr-feat\_wireless] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] - authz\_list: Not present un [client-auth] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client auth-interface state transition: S\_AUTHIF\_INI [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:unknown] auth mgr attr change notification is received for [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] auth mgr attr change notification is recei [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] auth mgr attr change notification is recei [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] auth mgr attr change notification is recei [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] auth mgr attr change notification is recei [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] Retrieved Client IIF ID 0x530002f1 [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] Allocated audit session id 0E1E140A0000000 [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] Applying policy for WlanId: 1, bssid : dc8 [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] Wlan vlan-id from bssid hdl 0 [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005] SM Reauth Plugin: Received valid timeout = [mab] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_9000005]

MAB authentication started for 4203.9522.e682

[client-auth] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client auth-interface state transition: S\_AUTHIF\_AWA [ewlc-infra-evq] [17558]: (note): Authentication Success. Resolved Policy bitmap:11 for client 4203.952 [client-auth] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client auth-interface state transition: S\_AUTHIF\_MAB\_ [mab] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Received event '

MAB\_CONTINUE

' on handle 0x8A000002

<-- ISE server connectivity has been tested, the WLC is about to send the MAC address to ISE

[caaa-author] [17558]: (info): [CAAA:AUTHOR:92000002] DEBUG: mlist=cwa\_authz for type=1

## WLCがISEに要求を送信

## WLCは、WLANでの認証を必要とするクライアントのMACアドレスを含むRADIUS Access-RequestパケットをISEに送信します。

### <#root>

[radius] [17558]: (info): RADIUS: Send

Access-Request

to

<ise-ip-addr>:1812

id 0/

28

, len 415

<-- The packet is traveling via RADIUS port 1812. The "28" is the session ID and it is unique for every

[radius] [17558]: (info): RADIUS: authenticator e7 85 1b 08 31 58 ee 91 - 17 46 82 79 7d 3b c4 30
[radius] [17558]: (info): RADIUS: User-Name [1] 14 "

42039522e682

"

<-- MAC address that is attempting to authenticate

[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	User-Password	[2]	18 *
[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	Cisco AVpair	[1]	25 "

service-type=Call Check

"

<-- This indicates a MAC filtering process

[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	Framed-MTU	[12]	6	1485
[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	Message-Authenticator	-[80]	18	
[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	EAP-Key-Name	[102]	2	*
[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	Cisco AVpair	[1]	43	"audit-session-id=0E1E140A000000C8E2
[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	Cisco AVpair	[1]	12	п

method=mab

"

<-- Controller sends an AVpair with MAB method

[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	Cisco	AVpair	[1]	26 "client-iif-id=1392509681"
[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	Cisco	AVpair	[1]	14 "vlan-id=1000"

[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	NAS-IP-Address	[4]	6	
<wmi-ip-a< td=""><td>ddr&gt; &lt;</td><td>WLC WMI</td><td>IP addre</td><td>SS</td><td></td><td></td><td></td></wmi-ip-a<>	ddr> <	WLC WMI	IP addre	SS			
[radius] [radius] [radius]	[17558]: [17558]: [17558]:	(info): (info): (info):	RADIUS: RADIUS: RADIUS:	NAS-Port-Id NAS-Port-Type Cisco AVpair	[87] [61] [1]	17 6 30	"capwap_90000005" 802.11 wireless [19] "
cisco-wla	n-ssid=cv	<i>r</i> a					
< SSID	and WLAN	the clie	ent is at	tempting to connect			
[radius]	[17558]:	(info):	RADIUS:	Cisco AVpair	[1]	32	"
wlan-prof	ile-name=	cwa					
[radius] [radius] [radius] [radius] [radius]	[17558]: [17558]: [17558]: [17558]: [17558]:	(info): (info): (info): (info): (info):	RADIUS: RADIUS: RADIUS: RADIUS: RADIUS:	Called-Station-Id Calling-Station-Id Airespace-WLAN-ID Nas-Identifier Started 5 sec timeout	[30] [31] [1] [32]	32 19 6 9	"dc-8c-37-d0-83-a0:cwa" "42-03-95-22-e6-82" 1 "BC-9800"



注:AVペアはISEで使用される「属性値」です。これは、WLCに送信できる事前定義情報 のキー値構造です。これらの値は、その特定のセッションのその特定のクライアントに 適用されます。

AVペアの例:

- ・ ACL 名
- ・リダイレクトURL
- VLAN割り当て
- セッションタイムアウト時間
- 再認証タイマー

ISEがWLC要求に応答する

WLCから送信されたMACアドレスがISEで受け入れられる場合、ISEからAccess-Accept RADIUSパケットが送信されます。ISEの設定に応じて、不明なMACアドレスの場合、ISEはそれ を受け入れてフローを続行する必要があります。Access-Rejectが表示された場合、ISEで正しく

## 設定されていない何かを確認する必要があります。

```
<#root>
[radius] [17558]: (info): RADIUS: Received from id
1812
/
28
<ise-ip-addr>
:0,
Access-Accept
, 1en 334
<-- The packet is traveling via RADIUS port 1812 and is has a session ID of 28 (as a response to the abo
[radius] [17558]: (info): RADIUS: authenticator 14 0a 6c f7 01 b2 77 6a - 3d ba f0 ed 92 54 9b d6
[radius] [17558]: (info): RADIUS: User-Name
                                                       [1]
                                                              19 "
42-03-95-22-E6-82
<-- MAC address of the client that was authorized by ISE
[radius] [17558]: (info): RADIUS: Class
                                                               51 ...
                                                        [25]
[radius] [17558]: (info): RADIUS: Message-Authenticator[80]
                                                               18
                                                                  . . .
                                                                  ...
                                                               31
[radius] [17558]: (info): RADIUS: Cisco AVpair
                                                        [1]
url-redirect-acl=cwa-acl
<-- ACL to be applied to the client
[radius] [17558]: (info): RADIUS: Cisco AVpair
                                                        [1]
                                                              183 "
url-redirect=https://<ise-ip-addr>:8443/portal/[...]
...
<-- Redirection URL for the client
[radius] [17558]: (info): Valid Response Packet, Free the identifier
[eap-auth] [17558]: (info): SUCCESS for EAP method name: Identity on handle 0xB0000039
[mab] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap_90000005]
MAB received an Access-Accept
for 0x8A000002
[mab] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap_90000005] Received event '
MAB_RESULT
```

' on handle 0x8A000002

[auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Authc success from MAB,

Auth event success

## ISEから受信した情報のWLCプロセス

WLCは、ISEから受信したすべての情報を処理します。これを使用すると、ISEから送信されたデ ータのユーザプロファイルを使用して作成されたユーザプロファイルが適用されます。たとえば 、WLCは新しいACLをユーザに割り当てます。AAA OverrideがWLANで有効になっていない場合 、WLCによるこの処理は行われません。

#### <#root>

```
{wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<< username 0 "42-03-95-22-E6-82">> <-- Processing username received from ISE
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<<pre><< class 0 43 41 43 53 3a 30 45 31 45 31 34 30 41 30 30 30 30 30 30 43 38 45 32 44 41 36 34 32 3a 62</pre>
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<<Message-Authenticator 0 <hidden>>>
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<<
url-redirect-acl 0 "cwa-acl"
>>
<-- Processing ACL redirection received from ISE
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<<
url-redirect 0 "https://<ise-ip-addr>:8443/portal/[...]"
>>
<-- Processing URL redirection received from ISE</p>
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<< dnis 0 "DC-8C-37-D0-83-A0">>
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<< formatted-clid 0 "42-03-95-22-E6-82">>
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<< audit-session-id 0 "0E1E140A000000C8E2DA642">>
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<< method 0 2 [mab]>>
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<< clid-mac-addr 0 42 03 95 22 e6 82 >>
 {wncd_x_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info):
<< intf-id 0 2415919109 (0x9000005)>>
{wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap_90000005] auth mgr attr change not
{wncd_x_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap_90000005]
Received User-Name 42-03-95-22-E6-82
```

for client 4203.9522.e682

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005]

User profile is to be applied

. Authz mlist is not present,

Authc mlist cwa\_authz

,session push flag is unset
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [webauth-dev] [17558]: (info): Central Webauth URL Redirect,

Received a request to create a CWA session

for a mac [42:03:95:22:e6:82]
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr-feat\_wireless] [17558]: (info): [0000.0000.0000:unknown] Retrieved zone id
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [webauth-dev] [17558]: (info): No parameter map is associated with mac 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [epm-redirect] [17558]: (info): [0000.0000.0000:unknown]

URL-Redirect-ACL = cwa-acl

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [epm-redirect] [17558]: (info): [0000.0000.0000:unknown]

URL-Redirect = https://<ise-ip-addr>:8443/portal/[...]

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005]
User Profile applied

successfully

for 0x92000002 -

REPLACE

<-- WLC replaces the user profile it had originally created

MAB 認証 の 完了

クライアントのユーザプロファイルが正常に変更された後、WLCはクライアントのMACアドレスの認証を終了します。ISEから受信したACLがWLCに存在しない場合、WLCではその情報の処理 方法が分かりません。そのため、REPLACEアクションが失敗し、MAB認証も失敗します。クラ イアントが認証できない。

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-client] [17558]: (debug): MAC: 0000.0000.0000 Sending pmk\_update of XID (0) to (M
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682

MAB Authentication success

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client auth-interface state transi

S\_AUTHIF\_MAB\_AUTH\_DONE

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Processing MAB authentication co AUTH STATUS SUCCESS

## WLCがクライアントにアソシエーション応答を送信する

クライアントがISEによって認証され、正しいACLが適用されると、WLCは最終的にアソシエー ション応答をクライアントに送信します。これで、ユーザはネットワークへの接続を続行できま す。

<#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition: S\_C
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [dot11] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 dot11 send association response.

#### Sending association response

with resp\_status\_code: 0
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [dot11] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Dot11 Capability info byte1 1, byte2: 1
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [dot11-frame] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 WiFi direct: skip build Assoc Resp
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [dot11] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 dot11 send association response. Sending
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [dot11] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Association success. AID 1, Roaming = Fa
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [dot11] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Dot11 state transition: S\_DOT11\_MAB\_PEND

S\_DOT11\_ASSOCIATED

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682

Station Dot11 association is successful.

### L2認証

クライアントがWLANにアソシエートするときに実行する必要があるプロセスに従って、L2認証 が「開始」されます。ただし、実際には、以前に実行されたMAB認証のために、L2認証がすでに 実行されています。クライアントは直ちにL2認証を完了します。

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682

#### Starting L2 authentication

. Bssid in state machine:dc8c.37d0.83af Bssid in request is:dc8c.37d0.83af {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition: S\_C {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 L2 WEBAUTH Authentication Successf {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client auth-interface state transi

S\_AUTHIF\_L2\_WEBAUTH\_DONE

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682

L2 Authentication of station is successful

., L3 Authentication : 1

## データの重複

WLCは、接続クライアントにリソースを割り当てて、トラフィックがネットワークを通過できる ようにします。

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Mobility discovery triggered. C {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition: S\_C {wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-transition] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 MMIF FSM transition: S\_MA\_INIT -{wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Invalid transmitter ip in build clie {wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-client] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Sending mobile\_announce of XID (0) {mobilityd\_R0-0}{1}: [mm-client] [18482]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Received mobile\_announce, sub ty {mobilityd\_R0-0}{1}: [mm-transition] [18482]: (info): MAC: 4203.9522.e682 MMFSM transition: S\_MC\_INIT -{mobilityd\_R0-0}{1}: [mm-client] [18482]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Add MCC by tdl mac: client\_ifid {mobilityd\_R0-0}{1}: [mm-client] [18482]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Sending capwap\_msg\_unknown (100) {mobilityd\_R0-0}{1}: [mm-client] [18482]: (debug): MAC: 0000.0000.0000 Sending mobile\_announce\_nak of X {wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-client] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Received mobile\_announce\_nak, sub t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-transition] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 MMIF FSM transition: S\_MA\_INIT\_W {wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Roam type changed - None -> None {wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Mobility role changed - Unassoc -> L {wncd\_x\_R0-0}{1}: [mm-client] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Mobility Successful. Roam Type None, {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Processing mobility response f {wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client QoS add mobile cb {wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 No QoS PM Name or QoS Level re {wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 No QoS PM Name or QoS Level re {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 ADD MOBILE sent. Client state flag {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition: S\_C

#### S\_CO\_DPATH\_PLUMB\_IN\_PROGRESS

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [dot11] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682

#### Client datapath entry params

- ssid:training\_cwa,slot\_id:1 bssid ifid: 0x0, radio\_ifid: 0x90000003, wlan\_ifid: 0xf0400001
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client QoS dpath create params
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 No QoS PM Name or QoS Level re
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 No QoS PM Name or QoS Level re
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [avc-afc] [17558]: (debug): AVC enabled for client 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [dpath\_svc] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682

#### Client datapath entry created

for ifid 0xa0000001

ユーザにIPアドレスが割り当てられる

エンドユーザがネットワーク内を移動するには、IPアドレスが必要です。DHCPプロセスを実行 する。ユーザが以前に接続したことがあり、そのIPアドレスを記憶している場合、DHCPプロセ スはスキップされます。ユーザがIPアドレスを受信できない場合、エンドユーザはWebポータル を表示できません。それ以外の場合は、次の手順を実行します。

- 1. DISCOVERパケットは、接続クライアントからブロードキャストとして送信され、使用可能なDHCPサーバを検出します
- 2. 使用可能なDHCPサーバがある場合、DHCPサーバはOFFERで応答します。オファーには、 接続クライアントに割り当てるIPアドレスやリース時間などの情報が含まれます。さまざま なDHCPサーバから多数のOFFERを受信できます
- 3. クライアントは、サーバの1つからOFFERを受け入れ、選択したIPアドレスのREQUESTを 返します
- 4. 最後に、DHCPサーバは、新しいIPアドレスが割り当てられたクライアントに確認応答パケ ットを送信します

WLCは、クライアントがIPアドレスを受信した方法を記録します。

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition: S\_C

#### S\_CO\_IP\_LEARN\_IN\_PROGRESS

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-iplearn] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 IP-learn state transition: S\_IP
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client auth-interface state transi
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr-feat\_dsensor] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Skipping DH
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): RX: DHCPv4 from interface capwap\_90000005 on vlan 1000

#### SISF\_DHCPDISCOVER

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 0.0.0.0, CMAC: 4203.9522.e682 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): TX: DHCPv4 from interface capwap\_90000005 on vlan 1000

#### SISF\_DHCPDISCOVER

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 0.0.0.0, CMAC: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr-feat\_dsensor] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Skipping DH
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): RX: DHCPv4 from interface capwap\_90000005 on vlan 1000

#### SISF\_DHCPDISCOVER

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 0.0.0.0, CMAC: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): TX: DHCPv4 from interface capwap\_90000005 on vlan 1000

#### SISF\_DHCPDISCOVER

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 0.0.0.0, CMAC: 4203.9522.e682 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): RX: DHCPv4 from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Src MAC

#### SISF\_DHCPOFFER

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: <end-user-ip-addr>, CMAC: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): TX: DHCPv4 from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Src MAC

#### SISF\_DHCPOFFER,

giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: <end-user-ip-addr>, CMAC: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): RX: DHCPv4 from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Src MAC

#### SISF\_DHCPOFFER

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: <end-user-ip-addr>, CMAC: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): TX: DHCPv4 from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Src MAC

#### SISF\_DHCPOFFER

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: <end-user-ip-addr>, CMAC: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr-feat\_dsensor] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Skipping DH
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): RX: DHCPv4 from interface capwap\_90000005 on vlan 1000

#### SISF\_DHCPREQUEST

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 0.0.0.0, CMAC: 4203.9522.e682 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): TX: DHCPv4 from interface capwap\_90000005 on vlan 1000

#### SISF\_DHCPREQUEST

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: 0.0.0.0, CMAC: 4203.9522.e682 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): RX: DHCPv4 from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Src MAC

#### SISF\_DHCPACK

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: <end-user-ip-addr>, CMAC: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (info): TX: DHCPv4 from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Src MAC

#### SISF\_DHCPACK

, giaddr: 0.0.0.0, yiaddr: <end-user-ip-addr>, CMAC: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-iplearn] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682

#### Client IP learn successful. Method: DHCP

#### IP: <end-user-ip-addr>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [epm] [17558]: (info): [0000.0000.0000:unknown] HDL = 0x0 vlan 1000 fail count 0 dirt {wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] auth mgr attr change not {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-iplearn] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 IP-learn state transition: S\_IP {wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Received ip learn response. me

#### IPLEARN\_METHOD\_DHCP

### L3認証の開始

## エンドユーザがIPアドレスを受信したので、L3認証は、認証の目的の方式として検出された CWAで開始されます。

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-sm] [17558]: (debug): MAC: 4203.9522.e682 Triggered L3 authentication. s
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition: S\_C0
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682

#### L3 Authentication initiated. CWA

Sanity IP Addressesテスト

接続を続行するには、クライアントが2つのARP要求を実行する必要があります。

1. そのIPアドレスを持つユーザーが他にいないことを確認します。エンドユーザのIPアドレスに 対するARP応答が存在する場合は、IPアドレスが重複しています

2. ゲートウェイへの到達可能性を検証する。これは、クライアントがネットワークから発信できることを確認するためです。ARP応答はゲートウェイから送信される必要があります

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client auth-interface state transi
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST

, ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: 0.0.0.0, ARP target IP: {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST

, ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: 0.0.0.0, ARP target IP: {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST

, ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: 0.0.0.0, ARP target IP: {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST

, ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: 0.0.0.0, ARP target IP: {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: 0.0.0.0, ARP target IP: < {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: 0.0.0.0, ARP target IP: < {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP target (wncd\_x\_R0-0){1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 Set

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP target (wncd\_x\_R0-0){1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MAC

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: 64cc.2284.ae10 ARP target MAC: 4203.9522.e682 ARP sender IP: <default-gateway-ip-addr> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MA

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: 64cc.2284.ae10 ARP target MAC: 4203.9522.e682 ARP sender IP: <default-gateway-ip-addr> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 Set

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MA

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: dca6.32d2.e93f ARP target MAC: 4203.9522.e682 ARP sender IP: <dhcp-server-ip-addr>, AR {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MA

#### REPLY,

ARP sender MAC: dca6.32d2.e93f ARP target MAC: 4203.9522.e682 ARP sender IP: <dhcp-server-ip-addr>, AR {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP target [uncd\_x\_R0-0]{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 Set

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP target [uncd\_x\_R0-0]{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MAC

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: 64cc.2284.ae10 ARP target MAC: 4203.9522.e682 ARP sender IP: <default-gateway-ip-addr> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MAC

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: 64cc.2284.ae10 ARP target MAC: 4203.9522.e682 ARP sender IP: <default-gateway-ip-addr> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 Set

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP target [uncd\_x\_R0-0]{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MAC

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: 000c.290e.1c37 ARP target MAC: 4203.9522.e682 ARP sender IP: 10.20.30.17, ARP target I {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MAC

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: 000c.290e.1c37 ARP target MAC: 4203.9522.e682 ARP sender IP: 10.20.30.17, ARP target I {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MAC

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: dca6.32d2.e93f ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <dhcp-server-ip-addr>, AR {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface Tw0/0/0 on vlan 1000 Source MAC

#### ARP REQUEST,

ARP sender MAC: dca6.32d2.e93f ARP target MAC: 0000.0000.0000 ARP sender IP: <dhcp-server-ip-addr>, AR {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): RX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 Set

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: dca6.32d2.e93f ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t {wncd\_x\_R0-0}{1}: [sisf-packet] [17558]: (debug): TX: ARP from interface capwap\_90000005 on vlan 1000 S

#### ARP REPLY,

ARP sender MAC: 4203.9522.e682 ARP target MAC: dca6.32d2.e93f ARP sender IP: <end-user-ip-addr>, ARP t

## 2番目の接続:クライアントからネットワーク

この時点で、エンドユーザはMACアドレスを使用してISEに対して認証されていますが、まだ完 全には認証されていません。WLCは、クライアントがネットワークに接続することを許可するた めに、ISEを再度参照する必要があります。この時点で、ユーザ名がユーザ名とパスワードを入 力する必要があるポータルがユーザに表示されます。WLCでは、エンドユーザが「Web Auth Pending」状態として表示されます。

#### 認可変更(CoA)

ここで、WLC設定の「CoAのサポート」が有効になります。この時点まで、ACLが使用されてい ました。エンドクライアントがポータルを認識した後、ACLは使用されなくなります。これは、 エンドクライアントがポータルにリダイレクトしただけであるためです。この時点で、クライア ントはログイン用のクレデンシャルを入力してCoAプロセスを開始し、クライアントを再認証し ます。WLCは、送信するパケットを準備し、ISEに転送します



ヒント:CoAはポート1700を使用します。ファイアウォールでブロックされていないこと を確認します。

<#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [caaa-ch] [17558]: (info): [CAAA:COMMAND HANDLER:92000002]

Processing CoA request

under CH-ctx.

<-- ISE requests the client to reauthenticate

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [caaa-ch] [17558]: (info): [CAAA:COMMAND HANDLER:92000002] Reauthenticate request (0x
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [mab] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005]

MAB re-authentication started

for 2315255810 (4203.9522.e682)

#### <-- ISE requests the WLC to reauthenciate the CoA

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-coa] [17558]: (info): radius coa proxy relay coa resp(wncd)
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-coa] [17558]: (info):

#### CoA Response Details

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << ssg-command-code 0 32 >>
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << formatted-clid 0 "4203.9522.e682">>
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << error-cause 0 1 [</pre>

#### Success

]>>

<-- The WLC responds with a sucess after processing the packet to be sent to ISE

[aaa-coa] [17558]: (info): server:10.20.30.14 cfg\_saddr:10.20.30.14 udpport:64016 sport:0, tableid:0ide [caaa-ch] [17558]: (info): [CAAA:COMMAND HANDLER]

CoA response sent <-- The WLC sends the CoA response to ISE

## ISEへの2番目の認証

2番目の認証はゼロから始まりません。これはCoAの力です。新しいルールやAV parisをユーザに 適用できます。最初のAccess-Acceptで受信されたACLとリダイレクションURLは、エンドユーザ にプッシュされなくなります。

#### WLCがISEに要求を送信

WLCは、入力されたユーザ名/パスワードの組み合わせを使用して、新しいRADIUSAccess-RequestpacketをISEに送信します。これにより、新しいMAB認証がトリガーされます。ISEはす でにクライアントを認識しているため、新しいポリシーセット(Access Grantedなど)が適用さ れます。

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [mab] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Received event '

#### MAB\_REAUTHENTICATE

' on handle 0x8A000002
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [caaa-author] [17558]: (info): [CAAA:AUTHOR:92000002] DEBUG: mlist=cwa\_authz for type
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Send

#### Access-Request

to

<ise-ip-addr>:1812

id 0/

29

, len 421

<-- The packet is traveling via RADIUS port 1812. The "29" is the session ID and it is unique for every

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: authenticator c6 ae ab d5 55 c9 65 e2 - 4d 28 01 75
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS:

User-Name

[1] 14 "

42039522e682

...

<-- MAC address that is attempting to authenticate

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: User-Password [2] 18 \*
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS:

Cisco AVpair

[1] 25

"service-type=Call Check" <-- This indicates a MAC filtering process

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Framed-MTU [12] 6 1485
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Message-Authenticator[80] 18 ...
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: EAP-Key-Name [102] 2 \*
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Cisco AVpair [1] 43 "audit-session-id=0
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS:

Cisco AVpai

r [1] 12

"method=mab" <-- Controller sends an AVpair with MAB method

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Cisco AVpair [1] 26 "client-iif-id=1392
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Cisco AVpair [1] 14

...

vlan-id=200" {wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS:

NAS-IP-Address

[4] 6

<wmi-ip-addr> <-- WLC WMI IP address</pre>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: NAS-Port-Id [87] 17 "capwap\_90000005"
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: NAS-Port-Type [61] 6 802.11 wireless [19
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS:

Cisco AVpair

[1] 30

"cisco-wlan-ssid=cwa" <-- SSID and WLAN the client is attempting to connect

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS:

Cisco AVpair

#### [1] 32

"wlan-profile-name=cwa"

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Called-Station-Id "dc-8c-37-d0-83-a0: [30] 32 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Calling-Station-Id [31] 19 "42-03-95-22-e6-82" {wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Airespace-WLAN-ID [1] 6 1 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Nas-Identifier "BC-9800" [32] 9 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Started 5 sec timeout

## ISEがWLC要求に応答する

ISEはポリシーのルックアップを実行し、受信したユーザ名がポリシープロファイルと一致する 場合、ISEはWLANへのクライアント接続を受け入れて、WLCに再度応答します。エンドユーザ のユーザ名を返します。ISEで設定されている場合、追加のルールやAVペアをユーザに適用でき 、それらはAccess-Acceptに表示されます。

<#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Received from id

1812/29

<ise-ip-addr>

:0,

Access-Accept

, len 131

<-- The packet is traveling via RADIUS port 1812 and is has a session ID of 29 (as a response to the abo

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: authenticator a3 b0 45 d6 e5 1e 38 4a - be 15 fa 6b
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS:

User-Name

[1] 14 "

cwa-username

...

<-- Username entered by the end client on the portal that was shown

```
{wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Class [25] 51 ...
{wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Message-Authenticator[80] 18 ...
{wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): RADIUS: Cisco AVpair [1] 22 "profile-name=Unknown"
{wncd_x_R0-0}{1}: [radius] [17558]: (info): Valid Response Packet, Free the identifier
{wncd_x_R0-0}{1}: [eap-auth] [17558]: (info): SUCCESS for EAP method name: Identity on handle 0xEE00003
{wncd_x_R0-0}{1}: [mab] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap_90000005]
```

MAB received an Access-Accept

for 0x8A000002

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [mab] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Received event '

#### MAB\_RESULT

' on handle 0x8A000002 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] Authc success from

MAB, Auth event success

ISEから受信した情報のWLCプロセス

WLCは、ISEが受信した情報を再度処理します。ISEから受信した新しい値を使用して、ユーザに 対して別のREPLACEアクションを実行します。

#### <#root>

[aaa-attr-inf] [17558]: (info):

<< username 0 "cwa-username">> <-- Processing username received from ISE

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << class 0 43 41 43 53 3a 30 45 31 45 31 34 30 41 30 30 30 30 30 30 30 43 38 45 32 44 41 36 34 32 3a 62 {wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): <<Message-Authenticator 0 <hidden>>> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << dnis 0 "DC-8C-37-D0-83-A0">> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << formatted-clid 0 "42-03-95-22-E6-82">> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << audit-session-id 0 "0E1E140A000000C8E2DA642">> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << method 0 2 [mab]>> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << clid-mac-addr 0 42 03 95 22 e6 82 >> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): << intf-id 0 2415919109 (0x9000005)>> {wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] auth mgr attr change not {wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005] auth mgr attr change not {wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005]

#### Received User-Name cwa-username

for client 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005]

User profile is to be applied.

Authz mlist is not present,

#### Authc mlist cwa\_authz

,session push flag is unset
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [auth-mgr] [17558]: (info): [4203.9522.e682:capwap\_90000005]

User Profile applied

for 0x92000002 -

REPLACE <-- WLC replaces the user profile it had originally created

## L3認証の完了

これで、エンドユーザは指定されたデータで認証されました。L3認証(Web認証)が終了します 。

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682

#### L3 Authentication Successful

. ACL:[]

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client auth-interface state transi

#### S\_AUTHIF\_WEBAUTH\_DONE

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client QoS add mobile cb
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 No QoS PM Name or QoS Level re
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 No QoS PM Name or QoS Level re
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-auth] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 ADD MOBILE sent. Client state flag
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [errmsg] [17558]: (info): %CLIENT\_ORCH\_LOG-6-CLIENT\_ADDED\_TO\_RUN\_STATE: Username entr

#### cwa-username

) joined with ssid (

cwa

) for device with MAC: 4203.9522.e682 <-- End user "cwa-username" has joined the WLAN "cwa" {wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): [ Applied attribute : username 0 "

#### cwa-username

" ]
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): [ Applied attribute : class 0 43 41
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): [ Applied attribute :bsn-vlan-interface-name 0 "MGMT"
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [aaa-attr-inf] [17558]: (info): [ Applied attribute : timeout 0 1800 (0x708) ]
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [ewlc-qos-client] [17558]: (info): MAC: 4203.9522.e682 Client QoS run state handler

## エンドユーザがWLCでRUN状態になる

最後に、ユーザが認証され、WLANに関連付けられます。

#### <#root>

{wncd\_x\_R0-0}{1}: [rog-proxy-capwap] [17558]: (debug):

#### Managed client RUN state

notification: 4203.9522.e682
{wncd\_x\_R0-0}{1}: [client-orch-state] [17558]: (note): MAC: 4203.9522.e682 Client state transition: S\_CO

## CWAフロー – 組み込みパケットキャプチャ(EPC)

EPCは、WLCから直接取得できるパケットキャプチャで、WLCを通過するすべてのパケット、またはWLCから送信されるすべてのパケットを示します。これらのコマンドの概要と取得方法の詳細については、「<u>Catalyst 9800ワイヤレスLANコントローラでのワイヤレスデバッグとログ収集</u>について」を参照してください。

最初の接続:クライアントからISEサーバ



警告:パケットキャプチャのイメージ上のIPアドレスが削除されました。およびとして表示されます。

WLANへの関連付けとISEサーバへの要求の送信

No.	Time	Source	Destination	855 1d	SEQ#	Protocol	Length Info	
	21 2022-10-16 20:05:26.000000	Apple_ec:d3:99	Cisco_31:77:0f	3c:41:0e:31:77:0f	2586	802.11	320 Association Request, SN=2586, FN=0, Flags=, SSID="cwa"	
	22 2022-10-16 20:05:26.002990	<source-ip-address></source-ip-address>	<destination-ip-address></destination-ip-address>			RADIUS	416 Access-Request id=1	_
	23 2022-10-16 20:05:26.056988	<source-ip-address></source-ip-address>	<destination-ip-address></destination-ip-address>			RADIUS	379 Access-Accept id=1	
	24 2022-10-16 20:05:26.058987	Cisco_31:77:0f	Apple_ec:d3:99	3c:41:0e:31:77:0f	e	802.11	251 Association Response, SN+0, FN+0, Flags+	

最初のパケット

## WLCからクライアントへのアソシエーション要求

最初のパケット「アソシエーション要求」を見ると、このプロセスに関与するデバイスのMACア ドレスがわかります。

CWA.pcap							-	0
File Edit View Go Capture Analyze St	latistics Telephony Wi	reless Tools Help						
A = A = = A = A = A = A = A = A = A = A	s T 1 🗐 🔳 🍕	Q.Q. 11						
Apply a display fiter <ctrl-></ctrl->						+ WLAN Frame Types * DATA * BEACONS * PROBES * ASSOC * AUTH * RTS/CTS AO/s EAPOL	RETRIES	< 44b/s Pc
No. Time	Source	Destination	BSS 1d	SEO#	Protocol	Length Info		
21 2022-10-16 20:05:26.000000	Apple ec:d3:99	Cisco 31:77:0f	3c:41:0e:31:77:0f		2586 802.11	320 Association Request, SN=2586, FN=0, Flags=, SSID="cwa"		
22 2022-10-16 20:05:26.002990	<wmi-ip-addr></wmi-ip-addr>	<ise-io-addr></ise-io-addr>			RADIUS	416 Access-Request id=1		
23 2022-10-16 20:05:26.056988	<ise-io-addr></ise-io-addr>	<wmi-ip-addr></wmi-ip-addr>			RADIUS	379 Access-Accept id=1		
24 2022-10-16 20:05:26.058987	Cisco_31:77:0f	Apple_ec:d3:99	3c:41:0e:31:77:0f		0 802.11	251 Association Response, SN+0, FN+0, Flags=		
> Frame 21: 320 bytes on wire (2560 bit	ts), 320 bytes captu	red (2560 bits)						
Ethernet II, Src: Cisco_50:04:74 (4c:	:77:6d:50:04:74), Ds	t: Cisco_56:55:cb (f	4:bd:9e:56:55:cb)					
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, 1	10: 100 Data da	disation in h						
/ Internet Protocol Version 4, Srci 4	ource-ips Ustinue	penadornipe.						
/ User Datagram Protocol, Src Port: 52	NO, USE POPE: 524/							
Y TEEE 882 11 Decortation Request Flag	Access Points - Dat	•						
Tune/Subtune: Association Request	(0+0000)							
> Frame Control Field: 0x0000(Swappe	ed)							
.000 0000 0011 0000 - Duration: 48	#icroseconds							
Receiver address: Cisco 31:77:0f (	(3c:41:0e:31:77:0f)							
Destination address: Cisco_31:77:0	f (3c:41:0e:31:77:0	f)						
Transmitter address: Apple_ec:d3:9	99 (08:8e:dc:ec:d3:9	9)						
Source address: Apple_ec:d3:99 (00	S:Beidciecid3:99)							
BSS Id: Cisco_31:77:0f (3c:41:0e:3	11:77:0f)							
0000 = Fragment num	aber: 0							
1010 0001 1010 = Sequence num	iber: 2586							
> IEEE 802.11 Wireless Management								

関連付け要求

WLCからISEに送信されるアクセス要求パケット

アソシエーション要求がWLCで処理されると、WLCはAccess-RequestパケットをISEサーバに送信します。

CWA.pcap						- 0	×
File Edit View Go Capture Analyze	Statistics Telephony Wi	reless Tools Help					
	STIRES						
Apply a display filter <ctil-></ctil->						+ WLAN Frame Types * DATA * BEACONS * PROBES * ASSOC * AUTH * RTS/CTS ADKs EAPOL RETRIES < 406/s	Power
No. Time	Source	Destnation	855 1d	520#	Protocol	Lenoth Infa	
21 2022-10-16 20:05:26.000000	Apple ecid3:99	Cisco 31:77:0f	3c (41)8e (31)77:8f		2586 802.11	320 Association Request, SN=2586, FN=0, Flags=	
22 2022-10-16 20:05:26.002990	<wmi-ip-addr></wmi-ip-addr>	<ise-lo-addr></ise-lo-addr>			RADIUS	416 Access-Request id=1	<b>1</b> - 1
<ul> <li>23 2022-10-16 20:05:26.056988</li> </ul>	<ise-ip-addr></ise-ip-addr>	<wmi-ip-addr></wmi-ip-addr>			RADIUS	379 Access-Accept id+1	
24 2022-10-16 20:05:26.058987	Cisco_31:77:0f	Apple_ec:d3:99	3c:41:0e:31:77:0f		0 802.11	251 Association Response, SN=0, FN=0, Flags=	
<u>b</u>							_
> Frame 22: 416 bytes on wire (3328 b	its), 416 bytes captu	ured (3328 bits)					14
> Ethernet II, Src: Cisco_56:55:cb (f	4:bd:9e:56:55:cb), Ds	st: Cisco_50:04:74 (4	ic:77:6d:50:04:74)				
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0,	ID: 100						
> Internet Protocol Version 4, Src: <	wmi-ip-addr> Dst: <ise< td=""><td>Hip-addr&gt;</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></ise<>	Hip-addr>					
> User Datagram Protocol, Src Port: 6	3745, Dst Port: 1812						
V RADIUS Protocol							
Code: Access-Request (1)							
Packet identifier: exi (1)							
Authenticator: 037f05f0133d3d960	35ced7d713f67h7						4
The response to this request is	in frame 231						4
Attribute Value Pairs	_						1
> AVP: t-User-Name(1) 1=14 val=	42039522e682 2						
> AVP: t=User-Password(2) 1=18	val=Encrypted						
> AVP: t=Service-Type(6) 1=6 va	l=Call-Check(10) 3						4
> AVP: t=Vendor-Specific(26) 1=	31 vnd=ciscoSystems(9	)					
> AVP: t=Framed=NTU(12) l=6 val	=1485						
> AVP: t=Message-Authenticator(	80) 1=18 val=91cd8c5d	ldf51ae73e03fa873aab1	097d				
> AVP: t=EAP-Key-Name(102) 1=2	val=						4
> AVP: t=Vendor-Specific(26) 1=	49 vnd+clscoSystems(9	0					
Times 26	10 vnu=clscosystems(9	·)					15
Length: 18							
Vendor ID: ciscoSystems (9							
> VSA: t+Cisco-AVPair(1) 1-1	2 val-method-mail 4						
> AVP: t=Vendor-Specific(26) 1=	32 vnd+ciscoSystems(9	0					
> AVP: t=Vendor-Specific(26) 1=	19 vnd+ciscoSystems(9						
> AVP: t+WAS-IP-Address(4) 1+6	val+ <wmi-ip-addr></wmi-ip-addr>	5					
> AVP: t=NAS-Port-Type(61) 1=6	val=Wireless-802.11(1	.9)					
> AVP: t=NAS-Port(5) l=6 val=10	017						
> AVP: t=Vendor-Specific(26) 1=	27 vnd=ciscoSystems(9	)					
<ul> <li>AVP: t=Vendor-Specific(26) 1=</li> </ul>	29 vnd=clscoSystems(9	0					
Type1 26							
Vender TD: circofusters (0							
> VSA: thCisco-AVPair(1) 1=2	3 valeulan-profile-na	meacula l					
> AVP: t+Called-Station-Id(30)	1=23 val=3c-41-8e-31-	77-00:cwa					
> AVP: t=Calling-Station-Id(31)	1=19 val= 43-03-95-22-6	6-82					
> AVP: t=Vendor-Specific(26) 1=	12 vnd+Airespace, Inc	(14179)					
> AVP: t=NAS-Identifier(32) 1=9	val+8C-9880						
		-					

アクセス要求パケットの分析

- 1. パケット名。
- 2. 認証を試みているMACアドレス。
- 3. これは、MACフィルタリングを示します。

4. MACフィルタリングプロセスを示すためにコントローラからISEに送信されるAVペア。

- 5. WLCのWMI IPアドレス。
- 6. クライアントが接続しようとしているSSID。
- 7. クライアントが接続しようとしているWLANの名前。

WLCからISEに送信されるAccess-Acceptパケット

ISEがAccess-Acceptパケットを処理すると、成功の場合はAccess-Acceptで応答し、失敗の場合 はAccess-Rejectで応答します。

CWA.pcap				- 0	×
File Edit View Go Capture Analyze Statis	stics Telephony Wireless Tools Help				
	T 1 📜 🔳 Q Q Q 🗉				
Apply a display filter <ctrl-></ctrl->				+ WLAN Frame Types + DATA + BEACONS + PROBES + ASSOC + AUTH + RTS/CTS ACKs EAPOL RETRIES < 406/s Pr	ower
No. Time So	ource Destination	BSS 1d SEO#	Protocol	Length Info	
21 2022-10-16 20:05:26.000000 Ap	pple_ecid3:99 Cisco_31:77:0f	3c:41:0e:31:77:0f	2586 802.11	320 Association Request, SN=2586, FN=0, Flags=, SSID="CHA"	-1
-+ 22 2022-10-16 20:05:26.002990 <	ise-ip-addr> <wmi-ip-addr></wmi-ip-addr>		RADIUS	416 Access-Request id=1	-
<ul> <li>23 2022-10-16 20:05:26.056988 </li> </ul>	wmi-io-addr> <ise-io-addr></ise-io-addr>		RADIUS	379 Access-Accept id=1	
24 2022-10-16 20:05:26.058987 Ci	isco_31:77:0f Apple_ec:d3:99	3c:41:0e:31:77:0f	0 802.11	251 Association Response, SN=0, FN=0, Flags=	-
> Frame 23: 379 bytes on wire (3032 bits) > Ethernet II, Src: Cisco_50:04:74 (4c:77) > 802.10 Virtual LAM, PRI 0, DEI: 0, DD > Internet Protocol Version 4, Src: 146:02 > User Datagram Protocol, Src Port: 1812, V RADUS Protocol Code: Access-Accept (2) 1	), 379 bytes captured (3032 bits) 7:6d:50:04:74), Dst: Cisco_56:55:cb : 100 =oddr: Dst: cwmi-ip-addr> , Dst Port: 63745	(f4:bd:9e:56:55:cb)			
Packet IdentIfier 02 (1) Length 13 3 Authenticator: 43cf005fbd72bc517bf [This is a response to a repeat in [The from request 0.6570000 second Attribute Value Pales > ANY: EvidentImate(1) 1-19 val-40-0 > ANY: EvidentImate(1) 1-19 val-40-0 > ANY: EvidentImate(1) 1-19 val-40-0 > ANY: EvidentImate(1) 1-19 val-40-0 ANY: EvidentImate(1	0d6ea94be0cc <u>fram 22]</u> 03-05-22-66-82 233a033304141345130303010103030104 1-18 val=6c20b7bb243fa62950037479 vod=c1sco3ytsess(3)	353741463131303438626326697365 e9886e			
Type: 26           Vendor ID: class(systems (9)           VSAB (10: class(systems (9))           VSAB (10: class(systems (9))           VSAB (10: class(systems (9))           Type: 18           Length: 130           Vendor ID: class(systems (9))           VSAB (class(systems (9)))           VSAB (class(systems (9)))           VSAB (class(systems (9)))           Class(southWater (10: length))           Class(southWater (10: length))           Class(southWater (10: length))	al=url-redirect-acl=cwa-aci acl=cwa-aci wnd=clscoSystems(%) wal=url-redirect=https://«se-sp-addc https:// (se=sp-addc) (843/portal/ga	1843/portal/ggteway)sessionId+0304	Айсевеееес57Аг1104&port //1104&port3=7c75sc1d=5d9	=7cf%acld-5dbf-4b34-asee-b9599fd24c02&action=cw&token=231e2564054bc725ea064bfeff99707e 4b36-asee-b9550bfd24c02&action=cw&token=231e2560055bc725ea0648feff99707e	

Access-Acceptパケットの分析

- 1. パケット名。
- 2. 認証されたMACアドレス。
- 3. 適用されるACL。
- 4. ユーザーのリダイレクト先のURL。

## WLCからクライアントへのアソシエーション応答



関連付け応答

## DHCPプロセス

47 2022-10-16 20:05:28.241976	0.0.0.0	255.255.255.255	3c:41:0e:31:77:00	2833 DHCP	424 DHCP Discover - Transaction ID 0x35aa7cde	
48 2022-10-16 20:05:28.241976	0.0.0.0	255.255.255.255		DHCP	346 DHCP Discover - Transaction ID 0x35aa7cde	
49 2022-10-16 20:05:28.290970	Cisco_31:77:00	Cisco_31:77:00	3c:41:0e:31:77:00	16 WLCCP	132 U, func+UI; SNAP, OUI 0x004096 (Cisco Systems, Inc), PID 0x0000	
50 2022-10-16 20:05:28.290970	Cisco_31:77:00	Cisco_31:77:00	3c:41:0e:31:77:00	16 WLCCP	517 U, func=UI; SNAP, OUI 0x004096 (Cisco Systems, Inc), PID 0x0000	
51 2022-10-16 20:05:28.307982	<dhcp-server-ip-addr></dhcp-server-ip-addr>	<assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>		DHCP	355 DHCP Offer - Transaction ID 0x35aa7cde	
52 2022-10-16 20:05:28.300974	<dhcp-server-ip-addr></dhcp-server-ip-addr>	<assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	3c:41:0e:31:77:0f	8 DHCP	425 DHCP Offer - Transaction ID 0x35aa7cde	
72 2022-10-16 20:05:29.489964	0.0.0.0	255.255.255.255	3c:41:0e:31:77:00	3089 DHCP	424 DHCP Request - Transaction ID 0x35aa7cde	
73 2022-10-16 20:05:29.490971	0.0.0.0	255.255.255.255		DHCP	346 DHCP Request - Transaction ID 0x35aa7cde	
74 2022-10-16 20:05:29.491963	<dhcp-server-ip-addr></dhcp-server-ip-addr>	<assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>		DHCP	355 DHCP ACK - Transaction ID 0x35aa7cde	
75 2022-10-16 20:05:29,491963	<dhcp-server-ip-addr></dhcp-server-ip-addr>	<assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	3c:41:0e:31:77:0f	8 DHCP	425 DMCP ACK - Transaction ID 0v35aa7cde	

DHCPプロセス



注:これ以降、パケットが重複して表示されますが、これは一方がCAPWAPカプセル化 され、他方がCAPWAPカプセル化されていないためです

## ARP

78 2022-10-16 20:05:29.496968	Apple_ec:d3:99	Broadcast	3c:41:0e:31:77:00	3345 ARP	124 kho has cassiened io-addi> (ARP Probe)	
79 2022-10-16 20:05:29.496968	Apple_ec:d3:99	Broadcast		ARP	60 Who has cassigned-in-addr> (ARP Probe)	
80 2022-10-16 20:05:29.847948	Apple_ec:d3:99	Broadcast	3c:41:0e:31:77:00	3601 ARP	124 Who has <assigned-ip-addr> (ARP Probe)</assigned-ip-addr>	
81 2022-10-16 20:05:29.847948	Apple_ec:d3:99	Broadcast		ARP	60 Who has <assigned-ip-addr> (ARP Probe)</assigned-ip-addr>	
82 2022-10-16 20:05:30.142982	Apple_ec:d3:99	Broadcast	3c:41:0e:31:77:00	3857 ARP	124 Who has <assigned-ip-addr> (ARP Probe)</assigned-ip-addr>	
83 2022-10-16 20:05:30.142982	Apple_ec:d3:99	Broadcast		ARP	60 Who has <assigned-ip-addr> (ARP Probe)</assigned-ip-addr>	
84 2022-10-16 20:05:30.464972	Apple_ecid3:99	Broadcast	3c:41:0e:31:77:00	17 ARP	124 ARP Announcement for <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
85 2022-10-16 20:05:30.465964	Apple_ec:d3:99	Broadcast		ARP	60 ARP Announcement for <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
88 2022-10-16 20:05:30.790944	Apple_ec:d3:99	Broadcast	3c:41:0e:31:77:00	785 ARP	124 ARP Announcement for <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
89 2022-10-16 20:05:30.790944	Apple_ec:d3:99	Broadcast		ARP	60 ARP Announcement for <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
90 2022-10-16 20:05:31.115991	Apple_ec:d3:99	Broadcast	3c:41:0e:31:77:00	1041 ARP	124 ARP Announcement for <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
91 2022-10-16 20:05:31.116983	Apple_ec:d3:99	Broadcast		ARP	60 ARP Announcement for <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
92 2022-10-16 20:05:31.117990	Apple_ec:d3:99	Broadcast	3c:41:0e:31:77:00	1297 ARP	124 Who has 192.168.20.1? Tell <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
93 2022-10-16 20:05:31.117990	Apple_ec:d3:99	Broadcast		ARP	60 Who has 192.168.20.1? Tell <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
94 2022-10-16 20:05:31.118981	Cisco_50:04:74	Apple_ec:d3:99		ARP	64 192.168.20.1 is at 4c:77:6d:50:04:74	
95 2022-10-16 20:05:31.118981	Cisco_50:04:74	Apple_ec:d3:99	3c:41:0e:31:77:0f	0 ARP	134 192.168.20.1 is at 4c:77:6d:50:04:74	
97 2022-10-16 20:05:31.192983	Apple_ec:d3:99	Broadcast	3c:41:0e:31:77:00	1809 ARP	124 Who has 192.168.20.1? Tell <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
98 2022-10-16 20:05:31.193974	Apple_ec:d3:99	Broadcast		ARP	60 Who has 192.168.20.1? Tell <assigned-ip-addr></assigned-ip-addr>	
99 2022-10-16 20:05:31.193974	Cisco_50:04:74	Apple_ec:d3:99		ARP	64 192.168.20.1 is at 4c:77:6d:50:04:74	
100 2022 10 17 20.07.21 10.023	AL 80.04.74	A	3		131 105 178 30 1 1	

自身のIPアドレスとゲートウェイのクライアントARP

ARPプロセスが終了すると、接続を試みているデバイスはポータルがトリガーされているかどう かを検証するチェックを実行します。これはプローブとも呼ばれます。デバイスにインターネッ ト接続がないと表示される場合は、ARPプロセスが失敗したか(ゲートウェイが応答しなかった など)、デバイスがプローブを実行できなかったことを意味します。

このプローブはRAトレースでは確認できず、EPCのみがこの情報を提供できます。プローブのク エリは、接続を試行しているデバイスによって異なります。この例では、テストデバイスは Appleデバイスであったため、プローブはAppleのキャプティブポータルに直接向けて行われまし た。

URLを使用してプローブが行われるため、このURLを解決するにはDNSが必要です。そのため、 DNSサーバがクライアントのクエリに応答できない場合、クライアントはURLのクエリを続行し 、ポータルは表示されません。この時点で、エンドデバイスのWebブラウザでISEサーバのIPア ドレスを入力すると、ポータルが表示されます。存在する場合は、DNSサーバに問題があります 。

101 2022-10-16 20:05:31.198979	<device-ip-addr></device-ip-addr>	<drs-server-ip-addr></drs-server-ip-addr>	3c:41:0e:31:77:00	2065 DNS	159 Standard query 0x1489 HTTPS <apple-captive-portal></apple-captive-portal>	
102 2022-10-16 20:05:31.198979	<device-ip-addr></device-ip-addr>	<drs-server-ip-addr></drs-server-ip-addr>		DNS	81 Standard guery 0x1489 HTTPS <apple_captive-portal></apple_captive-portal>	
103 2022-10-16 20:05:31.198979	<device-ip-addr></device-ip-addr>	<dns-server-ip-addr></dns-server-ip-addr>	3c:41:0e:31:77:00	2321 DNS	159 Standard guery 0x9964 A <apple-captive-portal></apple-captive-portal>	
104 2022-10-16 20:05:31.198979	<device-ip-addr></device-ip-addr>	<dns-server-ip-addr></dns-server-ip-addr>		DNS	81 Standard query 0x9964 A <apple-captive-portal></apple-captive-portal>	
118 2022-10-16 20:05:31.332975	<drs-server-ip-addr></drs-server-ip-addr>	<device-ip-addr></device-ip-addr>		DNS	225 Standard query response 0x9964 <apple-captive-portal> CNAVE <apple-captive-portal></apple-captive-portal></apple-captive-portal>	
119 2022-10-16 20:05:31.332975	<dns-server-ip-addr></dns-server-ip-addr>	<device-ip-addr></device-ip-addr>	3c:41:0e:31:77:0f	0 DNS	295 Standard guery response 8x9964 <apple-captive-portal> CIUNE <apple-captive-portal></apple-captive-portal></apple-captive-portal>	

クライアントからの接続テスト – DNSクエリーおよび応答

DNSで解決されたIPアドレス

DNSクエリー応答を調べると、DNSサーバによって解決されたIPアドレスを確認できます。



DNSサーバによって解決されるIPアドレス

3ウェイハンドシェイクを確立する

DNS IPアドレスが解決されたので、ポータルとクライアントの間でTCP 3ウェイハンドシェイク が確立されます。使用されるIPアドレスは、解決されたIPアドレスのいずれかです。

 120
 2022-10-16
 20105131.330971
 cdevice-ip-addro
 scr41:0e:31:77:00
 3601 TCP
 160
 50005
 scr41:0e:31:77:00
 3601 TCP

 120
 2022-10-16
 201055131.330971
 cdevice-ip-addro
 ccr41:0e:31:77:00
 3601 TCP
 160
 50005
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000
 5000

3ウェイハンドシェイクの確立

ホットスポットの取得

TCPセッションが確立されると、クライアントはプローブを実行し、ポータルへのアクセスを試みます。

ホットスポットの取得

 123
 2022-10-16
 20:05:31.341977
 <device-ip-addr>
 <device-ip-addr>
 3c:41:0e:31:77:00

 124
 2022-10-16
 20:05:31.341977
 <dns-resolved-ip-addr>
 <dns-resolved-ip-addr>
 3c:41:0e:31:77:0f

## OKパケット

## OKパケットには、クライアントのリダイレクト先となるISEのポータルが含まれています。

272 HTTP 0 TCP 279 GET /hotspot-detect.html HTTP/1.0 140 80 = 59886 [ACK] Seq=1 Ack=132 Win=65152 Len=0 TSval=2051166703 TSecr=2766384857



OKパケット



注:ほとんどの場合、OKパケットには別のURLが返されます。したがって、最終的な IPアドレスを取得するために別のDNSクエリを実行する必要があります。

新しいTCPセッションの確立

ポータルのIPアドレスが検出されたため、多くのパケットが交換されますが、最後に、ISEのIPア ドレスに対応するOKパケット(またはDNSによって解決されたIP)で返された宛先IPを持つパケ ットは、ポータルに新しいTCPセッションが確立されていることを示します。



ISEポータルへの2番目の接続と新しいTCPセッション

ポータルがユーザに表示される

この時点で、ISEのポータルが最終的にクライアントブラウザのブラウザに表示されます。前と 同様に、多くのパケットがISEとデバイスの間で交換されます。たとえば、client helloやserver helloなどです。ここでは、ISEがクライアントにユーザ名とパスワードを要求し、利用条件を受 け入れるか、またはISEサーバ上で設定されているものに何かを要求します。

CoA要求/CoA確認応答

ユーザが要求されたすべてのデータを入力すると、ISEはCoA要求をコントローラに送信して、ユ ーザの許可を変更します。NAC状態の設定やCoAのサポートなど、WLC上のすべてが想定どおり に設定されている場合、WLCはCoA確認応答(CoA ACK)を送信します。そうしないと、WLCは CoA非確認応答(CoA NACK)を送信するか、単にCoA ACKを送信しないことさえできます。

CoA要求および確認応答

2番目の接続:クライアントからネットワーク

新しいアクセス要求

WLCが新しいアクセス要求パケットをISEに送信します。



新しいアクセス要求パケットの分析

- 1. パケット名。
- 2. 認証を試みているMACアドレス。
- 3. これは、MACフィルタリングを示します。
- 4. MACフィルタリングプロセスを示すためにコントローラからISEに送信されるAVペア。
- 5. WLCのWMI IPアドレス。
- 6. クライアントが接続しようとしているSSID。
- 7. クライアントが接続しようとしているWLANの名前。

新しいアクセス許可

WLCが新しいアクセス要求パケットをISEに送信します。

No.	Time		Source	Destination	805.16	58Q#	Protocol	Length 3rds	an	
· 1	755 2022-1	0-16 20:05:45.856950	<se-ip-add></se-ip-add>	sumi-lp-add/r			RADOUS	173 Access-Accept 1de2	- 1	
	frame 1985: 199 Indian on oddar (1988 Miles) 199 Indian constrained (1988 Miles)									
) Frite	The set of species and species of the set of									
> 882.	802.10 Virtual LAN, PRT 6, 201 6, 201 10									
> Date	Internet Protocil Workin 4, Src(Generation ) Spt( Generation )									
) User	User Datagram Protocol, Src Port: 1812, dut Port: 63745									
✓ #A00	MODUS Protect									
Kales Access-Access (2)								0		
Packet identifier: 0x2 (1)										
	ength: 12								12	
AuthentLator: 7077114510002302304000001f9202f8								117		
(This is a response to a require in the area)										
	[Tate True regulation for the control becomes]									
	V 400 Hor And A to a she dependential									
	Type 1									
	Lengt	h: 6								
	User-Rame: Dis-commanie									
3	> AVP: t=Class(25) 1-56 val=454145553a3035964341543309099809090909090909090909090909090909									
2	AVP: tH	essage-Authenticator(8	0) 1=18 val=23006e18	lbf1506ab156ca07909cf3	35e6					
)	AVP1 EH	endor-Specific(26) 1=3	3 vnd=ciscodystems()	0						

新しいAccess-Acceptパケットの分析

1. パケット名。

2. 表示されたポータルでエンドクライアントが入力したユーザ名。

ここでも、クライアントから新しいプローブ接続テストが行われます。クライアントがインター ネットに接続できることを確認したら、ポータルを閉じることができます(使用するデバイスに 応じて自動的に閉じることができます)。これで、クライアントがネットワークに接続されまし た。 翻訳について

シスコは世界中のユーザにそれぞれの言語でサポート コンテンツを提供するために、機械と人に よる翻訳を組み合わせて、本ドキュメントを翻訳しています。ただし、最高度の機械翻訳であっ ても、専門家による翻訳のような正確性は確保されません。シスコは、これら翻訳の正確性につ いて法的責任を負いません。原典である英語版(リンクからアクセス可能)もあわせて参照する ことを推奨します。